

630 MW 超临界机组高压调门阀座脱出治理研究

潘瑞奎, 谢金土, 王福玉

(国华太仓发电有限公司, 江苏 太仓 215433)

摘 要:介绍了超临界 600MW 机组投产运行 5 年来, 两次发生汽轮机高压调门阀座脱出故障, 严重影响到机组长周期安全稳定运行。深入分析产生阀座脱出的原因, 提出针对性治理措施和建议, 为同类型机组提供故障处理经验。

关键词:600 MW 机组; 高压调门; 阀座; 脱出; 治理; 研究

中图分类号: TK263

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665(2012)S2-0056-02