

10 kV 线路故障引起主变差动保护动作的分析

蒋 佳

(江苏无锡供电公司, 江苏 无锡 214061)

摘 要:110 kV 变电站 10 kV 线路故障,重合于故障时主变差动保护动作。利用故障波形并辅之以电流回路图分析,展现故障全过程,最终确定故障点。为小电阻接地方式下主变差动保护异常动作提供经验参考。

关键词:异地相间故障;主变差动保护;小电阻接地;Z 型接地变

中图分类号:TM77

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)05-0013-02