

一起由于 10 kV 线路拒动引起主变越级跳闸的事故分析

张 磊

(江苏省电力公司常州工区, 江苏 常州 213003)

摘 要:对一起发生永久性故障后 10 kV 线路开关拒动而引起 10 kV 主变开关越级跳闸的事故进行了分析,对导致越级跳闸的起因、经过以及现场进行的事故分析处理过程做出较详细的阐述,并针对本次事故的分析及时提出现场作业过程中的反事故措施与注意事项。

关键词:拒动;越级跳闸;重合闸试验

中图分类号:TM561

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)02-0016-02