

主变差动保护误动分析

刘 丹

(启东市供电公司,江苏 启东 226200)

摘 要:分析某变电站主变差动保护在区外故障时误动的原因,提出保护装置界面合理布置、加强巡视等建议及防范措施。

关键词:差动;误动;防范措施

中图分类号:TM407

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S1-0027-04