

某超临界 630 MW 脱硝系统(SCR)运行问题及治理措施

李 波

(国华太仓发电有限公司,江苏 太仓 215433)

摘 要:总结某国产超临界 630MW 机组投产运行以来,脱硝 SCR 反应器在运行中存在的问题及对锅炉运行的影响情况,初步分析问题产生的原因并提出治理措施。

关键词:SCR 反应器;催化剂;积灰

中图分类号:TM621.8

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S2-0044-05