

汽轮机 EH 油电阻率低对机组运行的影响及治理

任有亮

(国华太仓发电有限公司, 江苏 太仓 215433)

摘 要:某发电公司 2×600 MW 超临界机组的调速系统, 使用美国阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)公司的 EH C 抗燃油。抗燃油系统因安装、检修、运行等原因, 投产后一直表现抗燃油电阻率始终偏低。技术人员通过技术资料 and 实际经验, 分析出汽轮机 EH 油电阻率低的多种原因, 对汽轮机 EH 油进行综合治理, 达到了稳定运行的标准。

关键词: EH 油; 电阻率低; 综合治理

中图分类号: TK263.7*2

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665(2012)S2-0061-01