

HP 中速磨煤机旋转分离器改造

李晓坚, 韦 丹

(江苏国信扬州发电有限责任公司, 江苏 扬州 225131)

摘 要:江苏国信扬州发电有限责任公司二期锅炉煤粉细度偏差较大, 锅炉结渣严重、飞灰含碳偏高等情况影响机组安全经济运行, 为此, 对 4 号锅炉磨煤机进行旋转分离器改造。介绍了旋转分离器的改造方案、结构特点和改造后进行的验证试验, 实际运行表明改造后可以有效解决锅炉存在的部分问题。

关键词:HP 中速磨; 旋转分离器; 节能; 环保

中图分类号: TK223.25

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665 (2013) 03-0074-04