

某 135 MW 火电机组启动中工质水质问题及解决方法

周荣勤

(江苏协联热电集团有限公司, 江苏 宜兴 214203)

摘 要:针对某 135 MW 火电机组启动过程中凝结水、给水、除氧水水质不易达标问题,从防止锅炉和相关管道腐蚀考虑,分析介绍了水质不达标的危害以及产生腐蚀的原理,总结了该机组产生这一问题的原因和现场应对措施,并以现场数据比较说明了应对措施的有效性。

关键词:火电厂锅炉;腐蚀;水质监督

中图分类号:TK223.5

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)03-0078-03