

10 kV 真空负荷开关操动机构故障分析

顾在峰,黄宇保,王 峰

(南京供电公司,江苏 南京 210013)

摘 要:介绍了真空开关操作机构的典型故障,结合真空开关的操作机构的种类和原理,分析了一起 10 kV 真空开关操作机构故障发生的原因。根据相关运行管理规定和以往工作经验,提出了相应的预防措施,可供类似的开关选型和调试参考。

关键词:真空开关;操作机构;防范措施

中图分类号:TM564

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)05-0023-02