

• 故障诊断与检修策略 •

一起风电线路跳闸故障的分析

崔晓祥¹, 高 磊², 刘孝刚¹

(1. 江苏省电力公司检修分公司, 江苏 南京 211102;

2. 江苏省电力公司电力科学研究院, 江苏 南京 211103)

摘 要:针对某风电厂线路 A、B 相开关在无保护动作情况下跳闸进行了分析。通过对相关二次回路进行排查分析, 找出了事故发生的原因, 并提出了相应的反事故措施。

关键词:风电场; 误动作; 反事故措施

中图分类号: TM726

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665(2012)01-0012-02