


生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年10月1日至2021年12月31日

项目名称		江苏电网苏州2×300兆瓦调相机工程					
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人（签字）： 		生产建设单位（盖章） 			
填表人及电话	张洋/17372959966	2022年1月10日		2022年1月10日			
主体工程进度		本工程已完工，总体完成100%。					
指标		设计总量	本季度新增	累计			
扰动地表面积 hm ²	合计		1.62	0	2.10		
	调相机站区		1.22	0	1.08		
	施工生产生活区		0.40	0	1.02		
损坏水土保持设施数量 (hm ²)		1.62	0	2.10			
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	调相机站区	工程措施	站内雨水管道	m	270	0	150
			雨水口	个	14	0	7
			绿化覆土（淤泥回覆）	m ³	3000	0	630
			土地整治	hm ²	0.21	0	0.27
		植物措施	铺植草坪	hm ²	0.21	0	0.21
			屋顶绿化	hm ²	0.00	0	0.02
			撒播草籽	hm ²	0.00	0	0.04
		临时措施	防尘网苫盖（彩条布苫盖）	hm ²	0.3	0	1.08
			临时排水沟	m	300	0	420
	临时沉沙池		座	1	0	1	
	施工生产生活区	工程措施	土地整治	hm ²	0.00	0	0.16
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.00	0	0.16
		临时措施	编织袋拦挡	m	180	0	0
			彩条布苫盖	hm ²	0.12	0	0
临时排水沟			m	180	0	230	
临时沉沙池	座	0	0	1			
水土流失影响因子	降雨量 (mm)		185				
	最大24小时降雨量 (mm)		38				
	最大风速 (m/s)		4.5				
土壤流失量 (t)	1.52						
水土流失灾害事件	无						
存在问题与建议	本季度未发现问题。根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。						

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		江苏电网苏州 2 × 300 兆乏调相机工程		
监测时段和防治责任范围		2021 年 第 4 季度, 2.10 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	本季度不存在擅自扩大施工扰动面积的行为
	表土剥离保护	5	5	本季度无新增可剥离表土
	弃土(石、渣)堆放	15	15	本项目不设置弃渣场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量不足 100m ³
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本季度无可实施工程措施
	植物措施	15	15	本季度无可实施植物措施
	临时措施	10	10	本季度无可实施植物措施
水土流失危害		5	5	无水土流失危害事件发生
合 计		100	100	