水土保持监测季度报告表

2020年第3季度

监测时段:	202	0年7月1	日至 2019 年	₣9月30日			and the same of		
项目名称	吴江南 500kV 输变电工程								
建设单位						总监测工程师 建设管理单位:			
联系人及			胡晓冬/137	76622622			T.	75	
电话					张洋 馬 一 二				
填表人及 电话			张洋/1737	2959966		(签字)	送0100 (盖		
		主	体工程进度			本工程已于 202 进行线路塔基			
			 指标	设计总量	本季度新增	累计			
	一级分区 二级分区					32.03	6.28	14.88	
			站区			3.78	0	3.78	
	变电站工程		进站道路区			0.12	0	0.12	
			还建设施区			0.26	0	0.02	
扰动土地			施工生产生活区			0.20	0	0.2	
面积 hm²			站外排水			0.22	0.02	0.02	
			塔基及塔基施工区			13.45	5.24	9.44	
	,	1210年工111	牵张及跨越场地区			8.57	0.02	0.1	
	, Y	线路工程	施工临时道路区			4.47	1	1.2	
			拆除工程区			0.96	0	0	
		分区	类型	内容	单位	设计总量	累计	累计	
		站区	工程措施	雨水管网	m	1500	1430	1430	
	变由			表土剥离	m ³	1172	0	1100	
				土地整治*	hm ²	0.39	0	0	
				铺植结缕草草皮	hm ²	0.38	0	0	
			植物措施	种植大叶黄杨	株	1500	0	0	
				种植红叶石楠	株	1500	0	0	
			临时措施	车辆清洁池	座	1	0	1	
				排水沟土方开挖	m ³	252	0	220	
かし 伊柱				沉沙池	H-	1	_	1	
水上促块	申		1. 11.0	7L177 /LE	座	4	0	1	
水土保持	电址		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	填土草袋	座 m³	460	0	0	
水土保持措施进度	站		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		-	-	
	站工			填土草袋	m ³	460	0	0	
	站	讲站	工程措施	填土草袋 编织布苫盖	m^3 m^2	460 1250	0 300	0 1300	
	站工	进站		填土草袋 编织布苫盖 表土剥离	m ³ m ² m ³	460 1250 83	0 300 0	0 1300 0	
	站工	进站道路区	工程措施植物措施	填土草袋 编织布苫盖 表土剥离 土地整治*	m ³ m ² m ³ hm ²	460 1250 83 0.03	0 300 0 0	0 1300 0 0	
	站工		工程措施	填土草袋 编织布苫盖 表土剥离 土地整治* 撒播狗牙根草籽	m ³ m ² m ³ hm ² hm ²	460 1250 83 0.03 0.03	0 300 0 0	0 1300 0 0	
	站工		工程措施植物措施	填土草袋 编织布苫盖 表土剥离 土地整治* 撒播狗牙根草籽 排水沟土方开挖	m ³ m ² m ³ hm ² hm ² m ³	460 1250 83 0.03 0.03 55	0 300 0 0 0	0 1300 0 0 0	
	站工	道路区还建建设	工程措施植物措施临时措施工程措施	填土草袋 编织布苫盖 表土剥离 土地整治* 撒播狗牙根草籽 排水沟土方开挖 编织布苫盖	m ³ m ² m ³ hm ² hm ² m ³	460 1250 83 0.03 0.03 55 300	0 300 0 0 0 0	0 1300 0 0 0 0	
	站工	道路区	工程措施植物措施临时措施	填土草袋 编织布苫盖 表土剥离 土地整治* 撒播狗牙根草籽 排水沟土方开挖 编织布苫盖 土地整治	m ³ m ² m ³ hm ² hm ² hm ² hm ³	460 1250 83 0.03 0.03 55 300 0.03	0 300 0 0 0 0	0 1300 0 0 0 0 0	

				编织布苫盖	m ²	1000	0	2000		
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		站外排水 管线区	工程措施	表土剥离	m ³	646	0	0		
				土地整治*	hm ²	0.22	0	0		
			临时措施	编织布苫盖	m ²	1100	0	0		
			工程措施	表土剥离	m ³	16589	880	1200		
				土地整治*	hm ²	5.47	0	0		
			植物措施	撒播草籽	hm ²	2.34	0	0		
		塔基及塔		铺设钢板	m ²	7000	300	600		
		基施工区	- I +	泥浆沉淀池	座	149	0	0		
	线		临时措施	排水沟土方开挖	m ³	3184	282	550		
	路			填土草袋	m ³	4342	0	0		
	エ			编织布苫盖	m ²	4945	1030	1680		
	程	□ 牵张及跨	工程措施	土地整治	hm ²	8.57	0	0		
		越场地区	临时措施	铺设钢板	m ²	6000	310	860		
		M 75 E	JE 67 15 VE	排水沟土方开挖	m ³	1981	0	0		
		施工临时	工程措施	土地整治	hm ²	4.47	0	0		
		道路区	临时措施	排水沟土方开挖	m ³	2682	0	0		
		拆除工	工程措施	土地整治*	hm ²	0.96	0	0		
水土流失			降雨量 ((mm)		234.7				
						土壤流失量 (t) 23.4				
		土均	襄流失量(t	()		取土(石、料)弃土(石、渣)工程无取弃土				
					潜在土壤流失量 场					
		水土	流失危害事	手件		3184 282 4342 0 4945 1030 8.57 0 6000 310 1981 0 4.47 0 2682 0 0.96 0 234.7 土壤流失量(t) 取土(石、料)弃土(石、渣)				
		<u></u>	/-) Hr	· · ·		建议建设单位进一步加强水土保持宣				
	存在问题与建议						传,提高水土流失防治意识.			
							根据本季度水土保持监测,结合《生产			
							建设项目水土保持监测三色评价指标及赋			
		水土保	:持 "三色"	评价		分表》评分情况,本工程总体评价为"绿色"。				
					_					